

가 목 대 책 추 진 현 황

농 정 국

— 1 차 가뭄대책 —

□ 가뭄발생 현황

- 기 간 : '94. 6. 14 ~ 6. 23 (10 일간)
- 강 우 량 : 271.3 mm (전년 대비 Δ 101.8 mm)
- 저 수 율 : 59,440 천톤 (계획저수량 162,424 천톤의 37 %) — 전년대비 Δ 27 %
- 가뭄발생 면적 : 490 ha (고갈 447.1 ha, 균열 42.9 ha)
- 피해면적 : 없음

□ 추 진 내 용

- 가뭄대책 상황실 운영 : '94. 6. 14 ~ 6. 25 (도 및 시군)
- 간이용수원 개발 : 39 개소, 50.7 ha
 - 하상굴착 17 개소, 18.5 ha
 - 관정개발 3 개소, 8.5 ha
 - 돌 샘 14 개소, 6.7 ha
 - 기 타 5 개소, 17.0 ha
- 양수장비 동원 : 양수기 2,333 대/연, 송수호스 356 km/연

※ '94. 6. 23 ~ 6. 27 까지 평균 23.6 mm 강우로 가뭄해소

— 2 차 가뭄대책 —

남부지방에 극심한 가뭄이 지속되고 있고 우리지방에도 기대했던 7.25~26의 강우가 없어 가뭄피해가 발생되고 피해를 최소화 하고져 아래와 같이 전행정력을 동원 가뭄극복에 최선을 다하고 있습니다.

1. 강수량

○ 강수량

구분	월 별							소 계	평년	'93년
	1	2	3	4	5	6	7			
수량(mm)	12.9	14.9	45.3	20.2	95.5	175.8	88.9	452.7	633.6	728.4

※ 대비 : 평년 — △ 180.9 mm. '93 — △ 275.5 mm

○ 저수량

(7. 26 현재)

구분	저수량 (천톤)			대비 (%)		비고
	계획	현재저수량	%	평년	'93	
우리도	162,424	95,568	59	75	92	
전국	2,569,683	848,000	33	76	86	

○ 양수장비

구분	엔진	양수기	전기모터	송수호스	비고
관보유	356 대	1,366 대	169 대	161.2 km	민보유 양수기: 10,615 대 호스: 787.8 km

2. 가뭄현황 (7. 25 일 현재)

○ 농작물

(단위 : ha)

구분	발생	조치	미조치	비고
계	1585.2	1383.7	201.5	7. 26 일한 급수완료 두류121.4 고추1,017 채소51.3 기타202.2 ha
벼	193.3	188.8	4.5	
밭작물	1,391.9	1,194.9	197.0	

○ **축산 및 수산 피해**

(단위 : 마리)

축 산				수 산				비 고
계	소	돼지	닭	계	송어	항어	기타	
33,804	1	61	33,742	52,000	52,000	-	-	

3. **간이용수원 개발**

(단위 : ha)

구분	계	하상굴착	들샘	관정	기타	비고
개소	188	128	56	4	-	
면적	218.3	202.6	13.7	2.0	-	

4. **동원현황**

장비(대)				양수기 (대)	송수호스 (Km)	인력 (명)	비고
계	백호우	덤프	기타				
288	98	4	126	6,254	423.5	10,821	

5. **행정사항**

○ 가뭄대책 단계별 추진계획수립 운영

I 단계 : 7. 19 ~ 7. 24

II 단계 : 7. 25 ~ 7. 31

- 상황실 확대운영 — 행정 및 관계기관 합동근무
- 양수장비 지역간 이동배치
- 예비비 집행 (도 및 시군)

○ 발작물 가뭄대책 예산지원 : 186,590 천원 (시, 군비)

- 스프링 롤러 헤드 : 4,794 개 계획에 3,033 대 공급
- 송수호스 : 460 km 공급완료
- 백호우 임차 : 28 대
- 유류대 지원 : 80,771 ℓ (17,272 천원)

○ 양축자금 지원 : 1 억원 (융자금 년리 5%)

○ 전라남도 양수장비 지원 (7. 22)

- 양수기(엔진포함) 15 대
- 전남 나주시 10 대 (10 HP)
- 무안군 5 대 (5)

○ 살독장 담탄시근 추진상황 점검

- 대상 : 각 시·군
- 기간 : 7. 25
- 내용 : 가뭄피해 및 대책상황 점검
- 인원 : 살독원장 전원

○ 가뭄대책 추진상황 점검

- 대상 : 청원, 보은군
- 기간 : 7. 26 ~ 7. 27 (2 일간)
- 내용 : 가뭄피해 및 대책상황 점검
- 인원 : 농정국 직원 24 명

※ 특 기 사 항

- 7. 22. 17:00경 소나기내림 — 청원남이 15 mm, 가덕 4.3 mm, 낭성 2 mm, 미원 8 mm, 보은내북 18 mm, 괴산청천 10 mm, 연풍 2 mm
- 7. 26. 20:00경 소나기내림 — 괴산 18 mm, 증평 7 mm

6 미 담 사 례

○ 레미톤차량 지원급수 (괴산군)

- 기간 : 7. 22 ~ 7. 24 (3 일간)
- 지원업체 : 쌍성레미톤 (대표 유석주) 15 대 (급수면적 7.5 ha)
- 위치 : 괴산읍 월곡리의 6개지구

○ 레미톤차량 지원급수 (증평 출장소)

- 기간 : 7. 24 (1 일간)
- 지원업체 : 풍남레미톤 (대표 정성화) 3 대 (급수면적 2.0 ha)
- 위치 : 도안면 화성리 일원

○ 레미톤차량 지원급수 (청원군)

- 기간 : 7. 25 (1 일간)
- 지원업체 : 중앙레미톤 (대표 이정식) 2 대 (급수면적 1.0 ha)
- 위치 : 가덕면 삼향2리 일원

○ 발작물 소방차 동원 급수 (증평소방서, 신니면 의용소방대)

- 기간 : 7. 22 ~ 23
- 동원차량 : 소방차 11 대

○ 서운시 양천구청 직원 급수지원 (진천군)

- 자매결연을 맺고 있는 진천군 초평면에 인력 및 양수장비 지원
- 일 시 : 94. 7. 23. ~ 24. (2일간)
- 내역 인원 : 양천구청 유동계장 외 21명
- 장비 : 양수기 50 대, 송수호스 3.0 km (구청 보유 장비)
- 기 타 : 진천군 초평면에 양수기 10 대, 송수호스 45 m 무상대여

○ 삼원프라스틱(대표:문성식) 비닐호스 500 m 음성군 소이면에 기증 : 7. 24

○ (주)동일석재(괴산, 청천소재) 스프링클러 헤드지원

- 130 대 (3,000천원 상당액), 청천면 사무소에 기증

○ (주)대촌(음성, 삼성소재) 송수호스 지원

- 57.2 km (300천원 상당액), 음성군청에 기증 각 읍면 농가에 배부

○ 군부대(37사단)공병대 장비지원 : 7. 25

- 위 치 : 증평읍 남하2구 하상굴착지원
- 내 용 : 백호우 1 대, 30 ha 급수

7. 전 망

- 기 상 : 청주기상대의 주간예보에 의하면 우리지방의 기온은 평년보다 높고 7. 28 까지 강우는 없는것으로 발표됨.

○ 농작물 피해

- 벼 : 현재저수량이 도내평균 59%로 평년보다 15%가 적으나 이달말 까지 강우가 없어도 일부산간 천수답을 제외하고는 가뭄피해는 없을것으로 전망되며.
- 발작물 : 지금까지는 한낮에 시들었다가 저녁에는 회복하는 양상이나 계속되는 가뭄과 고온으로 일부 모래밭 및 비탈밭은 작물이 아침까지 회복되지 못하는곳이 발생하고 있으며 앞으로는 가뭄면적은 증가할것으로 예상됨.

8. 금 후 대 책

- 논에 대하여는 저수지 물은 최대한 절약하고 퇴수이용 및 하상굴착, 들샘등의 간이 용수원 개발을 적극 전개하여 피해면적이 발생되지 않도록 최선을 다하겠으며,

- 발작물에 대하여도 스프링클러, 양수기를 이용한 관수, 레미콘차, 소방차등을 총동원 하여 피해가 최소화 되도록 노력하겠습니다.